Release Note for Vigor2820 Series

Firmware Version: 3.3.0.1
Date: February 13, 2009
Applied Models: Vogor2820/Vigor2820n/Vigor2820Vn

- File and Modem Code

  (1)For Annex A Model,

  - ➢ "v2820_v03301_211011_A" is used for modem code 211011(Standard).
  - ➢ "v2820_v03301_211801_A" is used for modem code 211801.
  - ➢ "v2820_v03301_2121501_A" is used for modem code 2121501.
  - ➢ "v2820_v03301_2211201_A" is used for modem code 2211201.

  (2)For Annex B Model,

  - ➢ "v2820_v03301_2111112_B" is used for modem code 2111112. (Standard)
  - ➢ "v2820_v03301_214702_B" is used for modem code 214702.
  - ➢ "v2820_v03301_215202_B" is used for modem code 215202.
  - ➢ "v2820_v03301_2121302_B" is used for modem code 2121302.
  - ➢ "v2820_v03301_2111312_B" is used for modem code 2111312.
  - ➢ "v2820_v03301_2111302_B" is used for modem code 2111302.

New Features

- None

Improvement

- None

Known Issue

- None

Notes

Modifications

- Fix the problem that router crashes during booting stage